

Esplosione in impianto PVC

Cinque morti nello stabilimento Hanwha Chemical di Ulsan, in Corea del Sud [aggiornato].

3 luglio 2015 05:03

Aggiornamento. L'ultimo conto delle vittime registra sei morti e un ferito.

Un'esplosione seguita da un incendio, avvenuta nell'impianto PVC di Hanwha Chemical a Ulsan, in Corea del Sud, ha causato la morte di cinque lavoratori; un sesto è rimasto lievemente ferito, mentre altri due risultano dispersi.

L'incidente è avvenuto mentre le vittime lavorano all'interno di una cisterna per un intervento di manutenzione: i vigili del fuoco sospettano che l'esplosione sia stata innescata dalla fiamma ossidrica utilizzata per lavori di saldatura in presenza di gas rimasto all'interno del serbatoio.

Un'indagine è in corso per stabilire cause e responsabilità.

© Polimerica - Riproduzione riservata